





Vide de taille





Vide de taille




	Bois 66-78	Echelle 1 : 1
	Fixe dans le cadre	Date 14/02/2012
		B/66/100



	Bois 66-78	Echelle 1 : 1
	Baie-fixe	Date 14/02/2012
		B/66/101




	Bois 66-78	Echelle 1 : 1
	Montant standard	Date 14/02/2012
		B/66/102

B/66/102a	14/02/2012	Echelle 1 : 1
-----------	------------	------------------


**Déjeze Fenêtres**

Bois 66-78.dwg  
Montants avec chassis croisillons

B/66/102a	14/02/2012	Echelle 1 : 1
-----------	------------	------------------



B/66/102c
Date 14/02/2012
Echelle 1 : 1




**Fenêtres**  
  
**Déjeze**

Bois 66-78.dwg  
 Croisillons rapporté intérieurs et extérieurs  
 sur vi double

Echelle 1 : 1
Date 14/02/2012
B/66/102c


B/66/102c1	14/02/2012	Echelle 1 : 1
------------	------------	------------------



**Fenêtres**  
  
**Délèze**

Bois 66-78.dwg		Echelle 1 : 1
Croisillons rapporté intérieurs et extérieurs sur vi triple		Date 14/02/2012
		B/66/102c1


B/66/102d
Date 17/02/2012
Echelle 1 : 1




**Fenêtres**  
  
**Déléze**

Bois 2012 client.dwg  
 Montants ou traverse intermédiaire guichet

Echelle 1 : 1
Date 17/02/2012
B/66/102d




	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Montants Balcover poignée traversante	Date 17/02/2012
		B/66/103

B/66/104	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------

**Déjeze** Fenêtres

Bois 2012 client.dwg  
Montants Porte entrée poignée traversante

B/66/104	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------




B/66/105	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------





**Déjeze** Fenêtres


Bois 2012 client.dwg  
 Montants Porte ouverture sur l'exétrieure

B/66/105	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------














	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Fixe dans le cadre	Date 17/02/2012
		B/66/300




	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Baie-fixe	Date 17/02/2012
		B/66/301




	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Baie-fixe	Date 17/02/2012
		B/66/301A



	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse basse standard	Date 17/02/2012
		B/66/302

B/66/303	Date 17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	--------------------	------------------




**Déjeze Fenêtres**

Bois 2012 client.dwg  
 Traverse basse rvd'eau 115mm

Echelle 1 : 1	Date 17/02/2012	B/66/303
------------------	--------------------	----------


B/66/304	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------





**Déjeze** Fenêtres


Bois 2012 client.dwg  
 Traverse basse rvd'eau 130mm

B/66/304	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------



	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse basse seuil minimum	Date 17/02/2012
		B/66/305



	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse basse ouverture sur l'extérieure	Date 17/02/2012
		B/66/306

B/66/307

Date  
17/02/2012

Echelle  
1 : 1





Bois 2012 client.dwg  
Traverse basse Psk-2007 plus


Echelle  
1 : 1


Date  
17/02/2012


B/66/307








	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse basse porte balcon avec remplissage	Date 17/02/2012
		B/66/308





	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse basse porte Entrée seuil min	Date 17/02/2012
		B/66/309





	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse haute fixe dans le cadre	Date 17/02/2012
		B/66/400





	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse haute baie-fixe	Date 17/02/2012
		B/66/401




	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse haute standard	Date 17/02/2012
		B/66/402














	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse int. haut : guichet	Date 17/02/2012
	bas : fixe dans le cadre	B/66/501





	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse int. haut : fixe dans le cadre bas : quichet	Date 17/02/2012
		B/66/502





	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Traverse int. haut : guichet bas : guichet	Date 17/02/2012
	B/66/503	




	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Montant intermédiaire gauche : fixe dans le cadre	Date 17/02/2012
	droite : fixe dans le cadre	B/66/600



	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Montant intermédiaire baie-fixe	Date 17/02/2012
		B/66/601



	Bois 2012 client	Echelle 1 : 1
	Montant intermédiaire gauche : fixe dans le cadre droite : guichet ouvrant	Date 17/02/2012
	B/66/602	

B/66/603	17/02/2012	Echelle 1 : 1
----------	------------	------------------



Bois 2012 client.dwg  
 Montants intermédiaire  
 gauche : quichet ouvrant  
 droite : quichet ouvrant

Echelle 1 : 1	Date 17/02/2012
B/66/603	

